CarOnSale

Seat Leon Cupra 290

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	101.405km	290 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon Cupra 290 [DE - LimS5 2.0 TSI EU6d-T, Cupra OPF, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ5FZKR038189	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.405km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 290 PS (213 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 71.659km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	1025 µm ⚠
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Bremsassistent
- Dynamic-Paket
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Scheinwerfer LED
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leuchtweitenregelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremssättel Rot lackiert mit Schriftzug
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumlicht-Paket LED
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Bluetooth Audio-Streaming
- Lenkrad mit Multifunktion
- Progressivlenkung
- Licht- und Regensensor
- Heckleuchten LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Motor 2,0 Ltr. - 213 kW 16V TSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 8 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht

Sonderausstattung

- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Radioempfang digital (DAB)
- Startanlage Keyless Access
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-Paket 4
- Mobile Online Dienste Full Link
- Rückfahrkamera
- 10 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Frontkamera
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VSSZZZ5FZKR038189




ANSICHT
MENÜ
NEUES ZIEL
ROUTEN
Das System lernt Ihre häufigsten Routen..
MEINE ZIELE
SETUP
POI


Fahrweg kontrollieren!




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)