CarOnSale

Honda Civic 1.8 Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2008	300.818km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Civic 1.8 Sport [DE - LimS5 1.8 EU4, Sport, 2006 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN SHHFK27608U007539	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 300.818km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.799 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sport-Pedalerie
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW VTEC KAT
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























HONDA OF THE U.K. MANUFACTURING LTD.

CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)