Audi

AUDI Q8 (4MT)(09.2023->) 45 TDI QUATTRO MILD-HYBRID 170 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 170 KW V6 24V TDI) 5-TÜRIG

VIN: WAUZZZF10SD008495



Beschreibung

	Zulassungsdatum 21/05/2025	**Laufleistung** 28301 km
Farbe Mythosschwarz Metallic	**Jahr** 2023	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**CO2** 232 g/km	**Hubraum** 2967 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	


Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Hutablage / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kotflügel / Vorne Links	Kratzer	Lackieren








003	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
004	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel

005	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel
006	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [x] Pannenset
- [ ] Hutablage
- [ ] Ladekabel Schuko-Steckdose
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	265 / 50 / 20 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	265 / 50 / 20 / Winter	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	265 / 50 / 20 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	265 / 50 / 20 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige


Kotflügel / Vorne Links / Kratzer


Kotflügel / Vorne Links / Kratzer


Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer


Kotflügel / Vorne Links / Kratzer


Tür / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle