CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen Golf Basis

EZ 04/2014 | Roadster/Cabrio | Diesel | Schaltgetriebe | 98.323km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35*
Fahrzeug aufgenommen am: 16.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Golf Basis [DE - Ca2 1.6 TDI EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	**FIN** WVWZZZ1KZEK009906	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 98.323km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 105 PS (77 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.598 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 61.318km	**Letzter Service am** 03/2022
Emissionsklasse Euro 5b	**Sitze** 5	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 04/2014	**Farbe** Silber	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 125g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240	Beifahrertür	250
Kotflügel vorne links	250	Kotflügel vorne rechts	250
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	270	Seitenteil hinten rechts	260
Motorhaube	240	Heckklappe	250
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
- Verdeckbezug Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Raucher-Paket
- Sitze: Sportsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Technik-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winter-Paket
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Mittelarmlehne vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Windschott
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Handbremshebelgriff Leder
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












GOODYEAR








Temperatur
19.5°C








RADIO
MEDIA
TP
MENU
LO
AUTO
SYNC
PASSENGER AIR BAG


WVWZZZ1KZEK009906


CarOnSale


CarOnSale


SOUND
EJECT
RADIO
MEDIA
TP
MENU
SEEK / TRACK
FOLDER
LO
LO


SEEK / TRACK
FOLDER
LO
LO
OFF
AUTO
SYNC
MAX A/C
A/C
PASSENGER AIR BAG


OFF







RES/+
CANCEL
SET/-


0
AUTO








10.04.2014	0603	REM000796	2	1	77/4400	188
M1	A5		4246-4350		1782-1782
WVWZZZ1KZEK009906	5		1405-1423		1498-1498
VOLKSWAGEN, VW			-	75	-
1K			125	1920	1920
AECAYCNO			1050	920	-
FM5FM5A4051N7MJN1			1050	920	-
-			72	2375	72
GOLF			1400	740	4	-
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91T		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91T		
Kabrio-Limousine			-		
715/2007*195/2013J			Grau	7	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0282*49		
Diesel			23.12.2013	W	FS508303
0002	35J0	1598	ausgestellt am 04.11.2024		


F.1/F.2:+0 U. 7.2/9.2:+15 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BI S 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3320K G*BIS 8% STEIG.:3620*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ES P M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.ÄEND.VO.E.S.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ER STEUL.*WW.AHK LT.EGTG*












Service-Nachweis 6
Dokumentation der Karosserieprüfung
Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs


Service-Nachweis 7
Dokumentation der Karosserieprüfung
Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs


Betriebsanleitung
Golf Cabriolet
Ausgabe 11.2013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)