
CarOnSale

Ford Fiesta Sync Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	133.703km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Sync Edition [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU5, SYNC Edition, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0DXXGAKDDA21215	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.703km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.209km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1700 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Cool & Sound-Paket 2
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























CarOnSale







AUTOWELT
WINKLER + SCHREIBER
15.08.2014
AUTOWELT
WINKLER + SCHREIBER








29.07.2013
WF0DXXGAKDDA21215
FORD
JA8
SFJB1D
SDHABL
Fiesta
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8-Spl.
Schrägchecklimousine
715/2007*630/2012
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
00998
12.12.2012
EF368528



DEKRA
DEKRA
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Anderer Schaden): Nicht vorhanden