CarOnSale

MINI MINI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



01/2011	122.082km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MINI	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWZB31090WK55502	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.082km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.331km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2011	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer Zweitschlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: OXFORD GREEN III
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Dachreling
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsenergierückgewinnung
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Radstand 2595 mm
- Schaltpunktanzeige
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Lighthouse
- Außenspiegel-Paket
- Colourline
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Kopfstützen hinten 3-fach
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Frontscheibe heizbar
- Licht- und Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Multifunktion für Lenkrad
- Sportsitze vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Nebelscheinwerfer
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Außenspiegel verchromt
- Blinkleuchten Weiß
- Dach weiß lackiert
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Dark Silver
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Sicht-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Gravity
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Alarmanlage
- Klimaautomatik
- Adaptives Kurvenlicht
- Ausstattungs-Paket: City
- Außenspiegel weiß
- Chrome-Line Exterieur
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Dark Silver
- Licht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Made by
BMW
MINI
B26
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0496*
WMWZB31090WK55502
1735 kg
1- 930 kg
2- 855 kg



CarOnSale

CarOnSale





28.01.2011	0005	BBP00013X	2	01	90 /6000 190
M1		AC	4097-4097		1789-1789
WWWZB31090WK55502		9	1561-1561		1340-1340
MINI			-	-	-
UKL/X			140	1735	1735
Z831			930	855	-
5A			930	855	-
-			78	3750	74
MINI			-	-	5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R16 92H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92H		
Kombilimousine			-		
715/2007*692/2008A			GRÜN/WEISS		6/0
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0496*00		
Benzin			24.06.2010	K	WG172914
0001	35A0	1598			
Datum zur Emissionsklasse:			28.01.2011*		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)