CarOnSale

Volkswagen Polo

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



09/2024	90.984km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWXRU113903	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.984km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.324km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordbuch Halterung unter Fahrersitz
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel / Handsender (2)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innen- und Leseleuchten vorn und hinten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (6)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect / We Connect Plus / VW Connect / VW Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger Life
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket Plus
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Perleffekt-Lackierung
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Navigationsfunktion Discover Media inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Außenspiegelgehäuse für Sondermodell
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- IQ.DRIVE-Paket
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZAWXRU113903

CarOnSale

CarOnSale





AUTO
AUTO
MENU
SYNC




Sport
12:36
Tromso
Oulu
Stockholm
Moskau
Москва
Odessa
Одеса
Hamburg
Edinburgh
Wien
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Radio
Telefon
Navigation
Assistenten
Medien
App-Connect
Fahrzeug
Klang
NAV
APP
CAR
MENU



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Klima
Setup
Rechtliches
Nutzer
Hilfe
Bordbuch
Shop
NAV
APP
CAR
MENU



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!
NAV
APP
CAR
MENU









VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity





04.09.2024
0603
CDS03778.3
M1
AB
WVWZZZAWXRU113903
VOLKSWAGEN, VW
AW
ABDLISB
FMSFMSDF007N2VR24WE1AA00
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Schräghecklimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6,WLTP,EA,P/C/J,M, N1, N2
Benzin
0001
36EA
999
7.2/8.2:+55 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2620KG*BIS 8% STEIG.:2720*BEI
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3 AEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO*
WW.AHK LT.EGTG*
2
1
70/5000
188
4074
1751
1436
1168
75
119
1620
1820
870
800
870
800
70
3750
69
1000
580
5
195/55 R16 91V XL
195/55 R16 91V XL
Schwarz
9
e1*2007/46*1783*40
25.03.2024
K
HD576271




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)