CarOnSale

Ford Fiesta Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



10/2015	231.529km	LEISTUNG 65 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Trend [DE - LimS3 1.0 EU6, Trend Start/Stopp, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0CXXGAKCFJ60471	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 231.529km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 88.069km	LETZTER SERVICE AM 05/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 102g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm Kratzer	5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Easy-Driver-Paket
- Fußmatten Velours
- Klimaanlage
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Winter-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















FORD
FIESTA
1.6 (60PS)
EURO 6
WF0CXXGAKCFJ60471
1525
2175
650
785
JA8

CarOnSale


CarOnSale


Park Pilot
12:46
Hinzu
Abbr.


Ford



Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY
Auto-Service-Point
Jörg Preißner


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Autohaus Speckhahn GmbH
29304 Winsen / Aller
VERTRAGSHÄNDLER


Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
Die mit * gekennzeichneten Mängel waren zum oben angegebenen Zeitpunkt behoben. Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!




DEKRA
nächste HU
Mai 2025
Mai 2017
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Celle





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Dach (Steinschlag, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)