CarOnSale

Opel MERIVA-A

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 13*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2005	187.604km	101 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MERIVA-A	KATEGORIE Van
FIN W0L0XCE7564045309	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 187.604km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.093km	LETZTER SERVICE AM 11/2008	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Maulschlüssel Kontrolllampe aktiv;

ZUSATZINFORMATIONEN

"Fahrzeugbrief fehlt!"

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfort-Paket (1)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzlehne klappbar
- Airbag Fahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Wegfahrsperre
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Audiosystem CC 20 (Radio/Cassette)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Original Fahrzeug Farbe: MISTY MORNING
- Triple-Info-System
- Rücksitz geteilt
- Airbag Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Seitenairbag vorn
- Getriebe Easytronic - automatisiertes Schaltgetriebe (5-Gang)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)