Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Polo VI Life	1.0 EU6d, Life, (Facelift) 2021 - 2024		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVWZZZAWZPU073173	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/CIE

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
16.08.2023	k. A.	k. A.	59 kW	3	999	11/26

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	22.535 km	45.000 km	nein	08/23	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Ascotgrau	Uni normal	nein	11.09.2026	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Digital - ohne Einträge	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Titanschwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
Mietwagen	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	123-131 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..	Ausstattung Life
Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bordbuch Halterung unter Fahrersitz
Dachhimmel Stoff, grau	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel / Handsender (2)
Fußmatten Textil	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 5-Gang	Handbremshebelgriff Leder
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone..
Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel abblendbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung	Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag..
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 59 kW
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Radioempfang digital (DAB+)	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Intervallschaltung und L..	Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kop..	Servolenkung	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life	Sitze vorn höhenverstellbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Stahlfelgen 5,5x15	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Life	Verbandkasten und Warndreieck	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich..
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre..	Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Strea..	Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 15´
Sitzheizung vorn	Sonderlackierung Ascot Grau uni	

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenschaden rechts: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand				
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**	**Reparaturkosten**	**Anteil**	**Minderwert**
1.	Bremsflüssigkeitswechsel, kein Nachweis			
2.	Inspektionsservice, kein Nachweis			
3.	Tür hinten rechts, eingedellt - drücken			
4.	Tür vorne links, eingedellt - drücken			
	Zwischensumme (Netto)			

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
2.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder
3.	Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck
4.	Sonstiger Auftrag - HU / AU
5.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Kundendienstscheckheft fehlt
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte	
	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuer	
LNR	**Beschreibung - Reparaturart**
1.	(U) Nachlackierung - Rep.Schaden lt.Elsa
	Summe

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Nachlackiert	serienmäßig	Nachlackiert	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)	Felgenbeschreibung
	Sommerreifen	Stahl mit Radzierblende

Reifen vorne	VL	VR
185/65 R15 88V	5,00 mm (Vredestein)	5,00 mm (Vredestein)

Reifen hinten	HL	HR
185/65 R15 88V	6,00 mm (Vredestein)	6,00 mm (Vredestein)

Bemerkung	Ausstattung ER
	Reifendichtmittel

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenschaden rechts: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZPU073173
Kilometerstand: 22.535 km
Erstzulassung: 16.08.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






Schweller rechts (DEKRA)




Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)




Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (DEKRA)



Tür vorne links, eingedellt, drücken (DEKRA)




Wartungsnachweis (DEKRA)




Wartungsnachweis fehlt (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)




Kombiinstrument (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)