CarOnSale

Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 90 Family

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 54*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2008	127.291km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroën	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Xsara Picasso 1.6 HDi 90 Family	KATEGORIE Van
FIN VF7CH9HXC98312570	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.291km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.254km	LETZTER SERVICE AM 07/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2008	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;Flugrost;Fensterhebermotor Fahrertür ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW 16V HDi KAT (9HX / DV6UTED4)
- Reifen 185/65 R15 ..H
- Servolenkung
- Sondermodell Family
- Wegfahrsperre mit Transponder
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: LACK NOCCIOLA/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Getriebe 5-Gang
- Getriebe 5-Gang
- elektronisches Gaspedal

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OMOBILES CITROEN
e2*98/14*0153*18
VF7CH9HXC98312570
1850 KG
3150 KG
1000 KG
1000 KG


CarOnSale


CarOnSale


Stadt
Wien
RFID
000000827495




D



caronsale.de

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)




- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)