CarOnSale

Mercedes-Benz C 400 T 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.06.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	189.038km	333 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 400 T 4Matic [DE - Kb5 C 400 EU6d-T, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052661F721710	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.038km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 188.224km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost, Kerben	⚠ 4 mm Rost, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost, Kerben	⚠ 4 mm Rost, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	260 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















DAIMLER AG
e1*2001/116*0457
WDD2052661F721710
2305 kg
4165 kg
1- 1125 kg
2- 1210 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany








Gegnerischen Verkehr beachten!

13:11
TMC







STOP






C-Klasse




14.03.2018 1313 EHN00483 02 02 0245/06000 250
M1 AC 04771 1839
WDD2052661F721710 4 1467 001730
MERCEDES-BENZ 00075
204 K D178 002305 002305
RZ5EP1 D1125 01210
CLAA0572 D1125 01210
D95 03750 074
C 400 4MATIC D1800 0750 005
DAIMLER (D) 225/45 R18 95H XL M+S
FE.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 225/45 R18 95H XL M+S
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W GRAU
EURO6/W/PI/CI; M, N1 1 61*2001/116*0457*37
BENZIN 11.01.2018 K GU045039
0001 36WO 02996
P.4: 5250-6000*P.1/P.2:+60 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+30 B.A
NH.BETR.*F8 IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.Z
FEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 130 KM/H GEM
.5.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET**DATUM ERM
EMISSIONSKLASSE: 14.03.2018**





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)