CarOnSale

Audi SQ5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	90.425km	354 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 [DE - SUV5 3.0 TFSI EU6, quattro, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY8J2191314	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.425km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 354 PS (260 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.675km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 260 kW V6 24V TFSI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radstand 2824 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Fahrwerk S-line (adaptive air suspension)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Seitenairbag hinten
- Sound-System Bang & Olufsen
- Gepäcksicherungsnetz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Assistenz-Paket Stadt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Frontkamera (Scheibe)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Licht-Paket
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa, Rautensteppung mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Tour
- Bremssättel Rot lackiert
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Rücksitz verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2007/46*1550
WAUZZZFY8J2191314
2500 kg
4900 kg
1- 1270 kg
2- 1340 kg
Typ FY
CWGD 5828
01
052018

CarOnSale



ARAL
Motorölsorte
Viskosität
0W-20
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel


LO
AUTO
A/C ON
3-ZONE




Düsseldorf
Bruxelles
Dresden
Frankfurt am Main
Praha
Luxembourg
Paris
Stuttgart
München
14:25
WDR 2 RHEIN-RUHR


14:25
Fahrweg kontrollieren!

























Richtlinie 2014/53/
Frequenztabelle
Audi AG



Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
11200 km / 195 Tagen
Nächste Inspektion in
20400 km / 416 Tagen
Ölwechselintervall zurücksetzen
14:26
WDR 2 RHEIN-RUHR




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




TÜVNORDGROUP


19.07.18 0588 BKY00012X
M1G AC
WAUZZZFY8J2191314 2
Audi
FY
XCWG001
QA80A8B5DD6PFY1D7MMEM1FL
SQ5
AUDI
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EUR06;WZP1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 2995
7.2/8.2;+80 b.Anhängebetrieb+techn.zul.Ges-Masse d.z
Kombination:4900kg+ww.AHK
lasse: 19.07.2018*
SCHWARZ
e1*2007/46*1550*06
04.01.18
EY4298



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)