CarOnSale

Mazda MAZDA6

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.09.2026



06/2013	199.368km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MAZDA6	KATEGORIE Kombi
FIN JMZGJ691621110749	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.368km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.558km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	510 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrertür Außenspiegel macht Geräusche.

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; I-ELOOP Fehlermeldung;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Multimediabuchse AUX-IN
- Original Fahrzeug Farbe: SNOWFLAKE WHITE

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem
- Technik-Paket
- Touring-Paket
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2007/46*1001
JMZGJ691621110749
2090 Kg
3690 Kg
1 1090 Kg
2 1100 Kg

CarOnSale

CarOnSale

AUDIO
PHONE
NAV
SETUP
SEEK
SEEK

AUDIO
PHONE
NAV
SETUP
SEEK
SEEK

AUTO
MODE
OFF
DUAL
A/C



CANCEL RES
ON
OFF
SET

INFO


AUTO
OFF



OFF
SET
i-stop OFF
RVM
AFS OFF










Fälligkeit der nächsten Wartung
Serviceintervalle
Alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.
Nächste fällige Wartung
240.000 km / 150.000 Meilen / 12. Jahr
Spätestens bei
194558 km oder 31/10/2025 (je nachdem, was zuerst eintritt)
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Ehrlich GmbH
Magnolienweg 38-40
DE - 63741 Aschaffenburg
+496021458040
31/10/2024
25383
174558 km
220.000 km / 137.500 Meilen / 11. Jahr
MMD, Autohaus Ehrlich GmbH
Magnolienweg 38-40
DE - 63741 Aschaffenburg
+496021458040
18/05/2022
16272
145098 km
180.000 km / 112.500 Meilen / 9. Jahr
Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Schewe e.K.
Inhaber Norman Schewe
Otto-Hahn-Straße 1
DE - 64823 Groß-Umstadt
+49607893540
09/03/2020
70917
131016 km
MMD, Autohaus Schewe e.K.
Inhaber Norman Schewe
Otto-Hahn-Straße 1
DE - 64823 Groß-Umstadt
+49607893540
21/08/2017
62487
101159 km
120.000 km / 75.000 Meilen / 6. Jahr
Karosserie-Inspektion



Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Schewe Inhaber Karlheinz Schewe
Otto-Hahn-Straße 1
DE - 64823 Groß-Umstadt
+49607893540
09/03/2016
57807
81224 km
80.000 km / 50.000 Meilen / 4. Jahr
Karosserie-Inspektion
17/06/2015
55871
60242 km
60.000 km / 37.500 Meilen / 3. Jahr (ohne Ölwechsel)
Karosserie-Inspektion
27/10/2014
54081
40470 km
40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr
Karosserie-Inspektion
26/02/2014
52763
20610 km
20.000 km / 12.500 Meilen / 1. Jahr
Karosserie-Inspektion
* MMD, Autohaus Schewe Inhaber Karlheinz Schewe
Otto-Hahn-Straße 1
DE - 64823 Groß-Umstadt
+49607893540
18/06/2013
50509
3 km
Übergabe-Inspektion
Mazda Europe Service



Mazda Service Bordbuch
NAVIGATION SYSTEM


COC
Certificate of Conformity
mazda


mazda
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
08.2027
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
Rechnung


Kontrollleuchte Motordiagnose
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose
Status Kontrollleuchte Motordiagnose
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose
Funktionsprüfung OBD
Prüfbereitschaft
Nicht alle Systemtests durchgeführt
Unterstützt
Gesetzt
Fehlerspeicher
Konditionierung
Motortemperatur
Anzahl Reinigungsgasstöße
Drehzahl Reinigungsgasstöße
Abgasmessung
Stabilisierung
Drehzahlanhebung
Beruhigung
Messung 1
Arith. Mittelwert Partikelanzahl
Ergebnis
Funktionsprüfung OBD
Funktionsprüfung Abgas
Gesamtergebnis
Erläuterungen
Hinweis
BESTANDEN
Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.
Erläuterungen
Kontrollnummer nach §47b:


14.06.2013 7118 AFJ00002 5
M1 AC
JMEGJ7691621110749 9
MAZDA
GJ
691
62W0
MAZDA6
MAZDA (J)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*630/2012*
EURO6;T;C1; M, N1 I
DIESEL
0002 36T0 02191
0.1: 1800 BIS 8% STEIG.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTEUL.*DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.06.2013*
02 01 0110/04500 210
04800-04805 1840-1840
1475-1480 001578-001578
0075
0116 002090 002090
01090 01100
01090 01100
073 03375 070
01600 0730 005
225/55R17 97V
225/55R17 97V
WEIß 0
e1*2007/46*1001*01
17.10.2012 K GD504976


DTU
Landratsamt Aschaffenburg
Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Schweller links (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)