CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 Kompressor

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2008	167.379km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 Kompressor [DE - Lim4 C 180 K EU4, Classic, 2007 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2040461A231689	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.379km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 150.979km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	245 µm ⚠	Beifahrertür	320 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	305 µm ⚠
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	485 µm ⚠	Heckklappe	185 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Reifendruckwarner
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2040461A231689
1970 kg
3670 kg
1- 945 kg
2- 1055 kg
Mercedes-Benz
C197
Made in Germany




Navi
TMC
Ziel














(7) Ergebnis: Ohne Mängel | HU-Plakette: Zugeteilt | (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 11/2027

(9) Verantwortliche Person: Alexander Wolff (00242336)
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH

(10) Sonstige Angaben:
Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsanteil (%)
1	286	252	11,8	537	143	21,1	53	75,3671	53,6
2	223	227	1,8	450	181	54,1	135	24,6129	17,9


Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	223	197	16,2	410	Nein

Abbr. FBA: 20,8 %

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 10.11.2025, Kontrollnr./Nachweis: RP-2-08-0004-63

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.
Prüfungsentgelt in Euro: 103,71 inkl. USt: 19,00 %
Vorgaben nach Nr.1 Anl. VIIIa StVZO: 1,19 inkl. USt: 19,00 %



17.10.2008	1313	ABK000299	2	1	115/5200	223			
M1	AA		4581-4721		1770-1782				
WDD2040461A231689	0		1429-1447		1485				
Mercedes-Benz			-	75	-				
204			177	1970	1970				
H04CK0			945	1055	-				
LZAAA500			945	1055	-				
-			77	3900	74				
C 180 KOMPRESSOR			1700	740	5	-			
Daimler (D)			195/60 R16 89V						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/60 R16 89V						
Limousine			-						
70/220*2006/96B			Schwarz	9					
EURO 4			e1*2001/116*0431*07						
Benzin			12.02.2008	K	HS270961				
0001	0462	1796	-						
7.2/8.2:1095 b.Anh.Betr.*ww.AHK it.EGTG*									




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)