CarOnSale

Ford Mustang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



06/2025	12.754km	LEISTUNG 446 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mustang	KATEGORIE Coupé
FIN 1FATP8CF9R5426024	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 12.754km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 446 PS (328 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 5.038 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2025	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 227g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 12.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm Kratzer	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	205 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 12 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsanlage: Brembo
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System mit Querverkehrs-Assistent (Kamera- und Radar-basiert)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten Premium
- Getränkehalter vorn
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 2-türig
- Kühlergrill, Ausführung: GT
- Lackierung Oxford Weiß
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole vorn Leder
- Motor 5,0 Ltr. - 328 kW Ti-VCT V8 KAT
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Steckdose 230V
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
- Sitze vorn klimatisiert
- Sportsitze vorn
- Audio-Navigationssystem Ford Cloud-Navigationssystem
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- USB-Anschluss im Dachkonsole
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (AdvanceTrac)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Gurtstraffer
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Sperrdifferential (Hinterachse)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Bremssättel Rot lackiert
- Lackierung Atlas Blue Metallic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SoundScreen®
1FATP8CF9R5426024

CarOnSale

CarOnSale




















27.06.2025 1028 AAV00003 3
M1 AD
1FATP8CF9R5426024
FORD
LAE
MF8F2AX
4EEBZNBDGCX
MUSTANG
FORD (USA)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;P/CI;M; N1; N2
Benzin
0001 36EA 5038
2 1 328/7000 250
4794 1916
1414 1851
277 2170 2170
1107 1084
1107 1084
89 3750 71
4
255/40 R19 96Y
275/40R19 101Y
Blau 5
e13*2007/46*1551*20
11.03.2024 K HN175913


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Verformung, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)