CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan FWD Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	186.700km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan FWD Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Comfortline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZHH010523	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.700km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	340 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Radstand 3000 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachverstärkung elektronisch
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- WLAN-Hotspot
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachverstärkung elektronisch
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WV2ZZZ7HZHH010623

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
0:00
Oslo
Berlin
Wien

20.5
AUTO
REAR
SYNC



OFF


ON/OFF
MODE
5.1 26
TIMER
SET



RES
SET
CNL

Auto



Service-Nachweis 7
Dokumentation der Karosserieprüfung
Mercedes-Benz

Service-Nachweis 6
Dokumentation der Karosserieprüfung
Mercedes-Benz


08.08.2016
M1
WV2ZZZ7HZHH010523
VOLKSWAGEN, VW
MCXFA308X0
MULTIVAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Diesel
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+75
IERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.B
.TEMP.100 KM/H GEM.J.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO+BOHE B
IS 2298*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.ABK LT.EGTS*STUF
E PM5,AB 08.08.2016*

DEKRA
Nächste HU
Monat Jahr
Nov
Zulassungsbehörde im Landkreis Osnabrück
im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)




- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)