


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW 5 Touring 540 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GW080CV94830**	Laufleistung abgelesen:	**43355 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**02.09.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**22.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DMM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 223 kW (303 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**FROZEN DEEP GREY METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**09.2028 / 09.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Braun**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99Y 4.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99Y 4.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf

• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor	• Sitzbezug / Polsterung M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz) • Warndreieck

Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Edelholz Eiche dunkel hochglänzend • LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 10x20 (Sternspeiche 938 M, Bicolor, Jetblack) • M Sport Pro Paket • Sonnenschutzverglasung • Standheizung	• Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Exterieurumfänge Iconic Glow • Innenausstattung Erweiterte Lederausstattung BMW Individual Leder Merino Kupfer-Braun / Atlas-Grau • Innovations-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Metallic-Lackierung • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Travel-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
3.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
6.	Felge (glanzpoliert) hinten links	Abschürfung
7.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung
8.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung
9.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
10.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
11.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation




Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel




Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




4. Motorhaube

Steinschlag



4. Motorhaube

Steinschlag



5. Windschutzscheibe

Steinschlag




6. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



6. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung




7. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



7. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



8. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



8. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



9. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren




10. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren




11. Innenraum

Gebrauchsspuren




11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren