CarOnSale

Nissan Micra N-Tec

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	99.528km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra N-Tec [DE - LimS5 1.2 EU6, N-Tec, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MDHFBUK13U0307251	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.528km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.294km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	85 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	65 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Comfort-Plus-Paket
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Technology-Paket
- Türgriffe innen verchromt
- Türverkleidung mit Stoffeinsatz
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelkonsole Klavierlack
- Klimaautomatik
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Mittelarmlehne vorn
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- Navigationssystem
- 6 Lautsprecher
- Bordcomputer
- Außentemperaturanzeige
- Einparkhilfe hinten
- Original Fahrzeug Farbe: BLUISH BLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























NISSAN

CarOnSale

CarOnSale


RADIO
AUDIO AUS
10:25
MAP
CD AUX
Menü
500 km
VOL


FRONT
OFF
AUTO
MODE
A/C

CANCEL
RES/+
SET/−


SOURCE





Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite
Kundendienst
Service
Manutenzione
BILD
KAROSSERIEWERKSTATT
ARTUR-LAWRENZ KTR. 152
33647 BIELEFELD
19.04.24
63793
15.10.25
81294


NISSAN
MICRA


NISSAN
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
für vollständige Fahrzeuge




22.03.2016
MDHFBUK13U0307251
NISSAN
MICRA
NISSAN (CH)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
185/55R16 83V
185/55R16 83V
SCHWARZ
e13*2007/46*1115*01
06.07.2015
GL359770


DEKRA
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister
Kfz.-Zulassungsbehörde
ZBI


GL359770

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)