CarOnSale

Skoda Superb Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



11/2014	86.196km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Active [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Active Green tec, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJA73T7F9029693	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.196km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.214km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Servolenkung
- Bremsenergierückgewinnung
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Original Fahrzeug Farbe: Pacific-Blau
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung getönt
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Klimaanlage Climatic
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Karosserie: 5-türig
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Dachreling
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Sonderlackierung Pazifik-Blau
- Einparkhilfe hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Reifendruck-Kontrollsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ANTENNE 101.5 MHz

TMBJA73T7F9029693

CAR ON SALE










ür Serviceplan (TMBJA73T7F9029693, SUP.COM GrtACT T592/1.4 M6F, 2015, 3T51G5, CAXC, PRG, erwin)


de-DE (German)

lerung: 2014-11-24

Eintrag	Art des Service	Betrieb	Durchführungsdatu
achweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	9107440249	2025-11-04
achweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	9107440249	2024-11-28
achweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	51667	2023-03-06
achweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	51152	2019-11-12
achweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	51152	2018-04-25
achweis	Inspektion	51152	2017-06-09
achweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	51152	2016-06-21
achweis	Übergabe-Inspektion	51152	2014-11-20













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)