CarOnSale

BMW 318 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2013	93.570km	143 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 d [DE - Lim4 318 d EU5, 2012 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA3D11020F328259	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 93.570km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.907km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: HAVANNA

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Ambiente-Beleuchtung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Licht- und Regensensor
- Comfort-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Sicht-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Ablage-Paket
- Kopfstützen hinten klappbar
- Sportsitze vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Adaptives Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
318d
A17
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0314*
WBA3D11020F328259
1960 kg
3635 kg
1- 905 kg
2- 1130 kg













16:15
ENERGY
24.04.2018 BMW 46821 km 00089
12.09.2017 BMW 42740 km 00089
21.04.2016 BMW 36614 km 00089
06.11.2013 BMW




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΕΓΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
FREUDE IST, DIE GEWISSHEIT, IN GUTEN HÄNDEN ZU SEIN.




BMW Niederlassung Nürnberg


BMW Niederlassung Nürnberg

