CarOnSale

Renault Megane

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	225.072km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KZ140649129803	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.072km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 219.824km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 90g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling verchromt
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung getönt
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Licht- und Regensensor
- Tagfahrlicht LED
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitzheizung vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage
- Parkbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























9:07









RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


DEKRA
nächste HU
Sept. 2019
DEKRA
nächste HU
Sept. 2023
DEKRA
nächste HU
Sept. 2025
Landkreis Prignitz
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Berliner Str. 49
19348 Perleberg


28.02.2014
AUF002650
VF1KZ140649129803
RENAULT
KZ14
KZ1406
MEGANE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
215/2007*630/2012J/EG
EUROS;J;EI/CI; M, N1 I
Diesel
81/4000
4559
1804
1468-1523
1383
00075
90
1864
1864
1010
990
1010
990
076
3000
073
1500
690
195/65 R15 (91)T
195/65 R15 (91)T
grau
e2*2001/116*0373*39
08.02.13
EF485081
ab Tag Erstzul.*techn.z
zul.Ges-Masse d.Zugkombination: 3164kg*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)