CarOnSale

Ford Focus Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	200.488km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Sport [DE - LimS5 1.6 Ti-VCT EU4, Sport, 2008 - 2010]	KATEGORIE Limousine
FIN WF0PXXGCDP9U78038	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.488km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.426km	LETZTER SERVICE AM 05/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Teppich
- Fzg. ohne Lendenwirbelstütze, Sitz vorn links
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW Ti-VCT KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- SPORT
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Mittelkonsole Premium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























FORD
WF0PXXGCDP9U78038
1825
2940
925
1000
DA3


CAR ON SALE


CAR ON SALE



+VOL+
MODE
SEEK
+VOL−










Heinrich Nehrkorn
GmbH & Co KG
Heinrich Nehrkorn
GmbH & Co KG
Heinrich Nehrkorn
GmbH & Co KG
5
6




04.05.09 8566 ABP000365 2 01 05 6000 190
M1 AB 4337-4464 1939
WF0PXXGCDP9U78038 5 1458-1497 1257
FORD - 1 75
DA3 157 1825 1825
SIDA1P 925 1000 -
5A8CLF 925 1000 -
- 81 4500 71
Focus 1200 625 5 -
FORD (D) 195/65R15 85U
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 195/65R15 85U
Schräghecklimousine -
B3R11-05 SCHWARZ 9/-
EURO 4 e13*2001/116*0144*15
Benzin 31.10.08 K WE643118
0001 D462 1596
F.i/F.2:1900 u.7.2/8.2:1075 b.Anhängebetrieb*zul.Ges-G
ew.d.Zuges max.2940kg*ww.AHK lt.EGTG*


HU
OKT 2019
HU
OKT 2019
Stadt Flensburg
Der Oberbürgermeister
Straßenverkehrsbehörde
Im Auftrag:
Außerbetriebsetzung
am
ZBI 1317

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)