CarOnSale

# Volkswagen Transporter Kasten lang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2015 | 188.855km | 140 PS | Diesel | Schaltgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Transporter Kasten lang FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU5, 2015 - 2016] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>WV1ZZZ7HZGH022021 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>188.855km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 08/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>184g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 135 µm | Beifahrertür | 225 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 150 µm | Kotflügel vorne rechts | 135 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 1995 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 1420 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 1995 µm ⚠ |
| Motorhaube | 135 µm | Heckklappe | 135 µm |
| Dach | 135 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Fahrzeug zeigt an das eine Tür offen ist obwohl alle geschlossen sind.**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Laut Verkäufer: 2 Schlüssel vorhanden**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß

## Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Elektrik-Paket 1
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend
- LKW-Zulassung
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lautsprecher (4)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Innenspiegel abblendbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e1-2007/46-0130
WV1ZZZ7HZGH022021
2800 kg
5200 kg
1 - 1600 kg
2 - 1550 kg
Typ 7J0


CarOnSale


Volkswagen
SCAN OK




Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(6) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung:
03.2027
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
(8) Im Auftrag der GTÜ mbH
Dipl.-Ing. Thorsten Berthold
Ingenieurbüro für Fahrzeugtechnik
Dipl.-Ing. Thorsten Berthold
Escherweg 5
25853 Schaftwatz
Tel: 045037793850
Preisinformation


28.08.2015 0603 AVR31181 4
N1 BB
WV1ZZZ7HZGH022021 3
VOLKSWAGEN, VW
7J0
SCAAC280X0
LNFM6500816NVR237MJG38L6003
TRANSPORTER
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*136/2014M
EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Diesel
0002 35M0 1968
2 1 103/3500 173
5304 1904
1990 1842-2159
100 -
184 2800 2800
1600 1550 -
1600 1550 -
77 2375 73
2500 750 3 -
205/65 R16C 103T
205/65 R16C 103T
e1*2007/46*0130*18
07.07.2015 K WV161066
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MAS
SE D.ZUGKOMBINATION:5200KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GSM
.3.AEND.VO.3.9.AUSN.VO.2.STVO*HÖHE BIS 2298*STUFE PMK 4 AB
TAG ERSTZUL.*MW.AHK LT.EGTG*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle, Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)