CarOnSale

Renault Koleos Initiale Paris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2021	69.623km	158 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Koleos Initiale Paris [DE - SUV5 1.3 TCe 160 EU6d, Initiale Paris GPF, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RZG00X68364649	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.623km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 158 PS (116 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.384km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Easy-Park-Assistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Modellpflege
- Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2710 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Relax-Kopfstützen
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Dämmglas
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















RENAULT S.A.S.
VF1RZG00X68364649
2075
3725
1-1055
2-1215
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt, France

CarOnSale

KOLEOS
CarOnSale


AUTO
ECO


INITIALE





Cockpit
Oslo
Schweden
Kopenhagen
Amsterdam
Berlin
Paris
München
Wien
3D
Als Ziel
Lo
A/C
Lo


Offroad-Navigation
Lo
A/C
Lo













Cockpit


KONTROLLNACHWEISE (2/6)
Sindermann
Autohaus Sindermann GmbH
12 Monate Mobilitätsgarantie



KONTROLLNACHWEISE (1/6)
Sindermann
Autohaus Sindermann GmbH
12 Monate Mobilitätsgarantie


Renault KOLEOS


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG








Landkreis
Marburg-Biedenkopf



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)