CarOnSale

Kia Sportage GT-Line 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	136.125km	185 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage GT-Line 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi Mild Hybrid EU6d-T, GT Line 4WD, (Facelift) 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPK813DKL608147	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.125km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 185 PS (136 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.724km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (WLTP) 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	395 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	350 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	330 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm ⚠
Seitenteil hinten links	370 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	240 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mild-Hybrid 136 kW (Motor 2,0 Ltr. - 136 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Radstand 2670 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System
- Sound-System JBL Premium
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz hinten
- Unterfahrschutz vorn
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss Mittelkonsole

- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Wegfahrsperre
- Automatisches Antibeschlag-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DELUXE WHITE

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Kamerasystem Around View
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Leder-Paket
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0 km/h





KIA
TRANSM
AXLE
PAINT
TRIM
K
HW
WK
SVC CODE
051
KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e11*2007/46*3144
- U5YPK813DKL608147 -
2250 kg
4150 kg
1 - 1240 kg
2 - 1150 kg

CarOnSale




10:31





KIA





ATU
MOTOR-ÖLWECHSEL
5W-30
10W-40
5W-40



10:31







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)