CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2008	191.044km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ9W044053	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.044km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken, Federn;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung grün getönt
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sonderlackierung Schwarz uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0242
WVWZZZ1KZ9W044053
1770 kg
2770 kg
1 - 0930 kg
2 - 0890 kg
Typ 1K


GOLF







ATU
MOTOR-ÖLWECHSEL
0W-20
5W-30
5W-40





Ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Oktober 2026
Prüfplakette zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Oktober 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr Schwab
(TÜV Hanse GmbH)
Messwerte:
(10) Hinweise:
- Die Erstuntersuchung unter der o. g. Vorberichtsnummer bezog sich auf die Hauptuntersuchung und das Abgasverhalten.
- Abgasanlage/Schalldämpfer/Außenmantel Flexrohr beschädigt
- Die Bremswirkung des Fahrzeuges ist in Ordnung.
Rechnung
Gesamt
Fällt nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.


01.09.2008 0603 AMD000111
M1 AC
WVWZZZ1KZ9W044053
VOLKSWAGEN, VW
1K
ACBULDX0
FM5FM5AF007NOGGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
70/220/EWG*2006/96B/EG
EURO 4
BENZIN
0001 0862 1390
Schwarz
e1*2001/116*0242*24
24.04.2009 K VT243588
195/65 R15 91T
F.1/F.2:+40 u. 7.2/8.2:+45 b.Anhängebetrieb*O.1:1200 b
is 84 Steig.zul.Gas-Gew.d.Zuges max.2770kg*Fahrzeug i
st mit Anh.kuppl. werkseitig verbaut und M.spez.Fahrd
yn.Srabi.Syst.f.Anh.betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.V
O.z.9.Ausn.Vo.z.STVO*ww.AHK 1: EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)