CarOnSale

BMW 220 d xDrive Sport Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



08/2017	196.079km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220 d xDrive Sport Line [DE - Van5 220d EU6, xDrive Sport Line, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2D710005G19172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.079km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 195.868km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	90 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	95 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorhaube öffnet nicht

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Instrumententafel mit Kontrastnaht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sport Line
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Business-Paket
- CD-Laufwerk
- Convenience-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Head-up-Display
- Farbmonitor (8,8 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA2D7710005G19172
2300 kg
3975 kg
1- 1130 kg
2- 1230 kg


CarOnSale

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

3000 km

20°
AUTO
20°
OFF
SYNC
AUTO
MAX A/C
SPORT
ECO PRO

BACK
OPTION

MODE


RES
CNCL
LIM












Service Historie
OK Datum: 21.05.2026 Service: 00893 BMW
Kilometer: 195868 km
OK Datum: 13.03.2026 Service: 00893 BMW
Kilometer: 190579 km
OK Datum: 16.07.2025 Service: 00893 BMW
Kilometer: 176390 km
OK Datum: 25.06.2025 Service: 00893 BMW
Kilometer: 175118 km










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)