CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2018	163.472km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.5 TFSI EU6, sport, 2017 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V7JA104754	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.472km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.644km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	255 µm ⚠	Heckklappe	255 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Frontscheibe Akustikglas
- Heckscheibe heizbar
- Kindersicherung, manuell
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Dachspoiler
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 4-türig
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Uni-Lackierung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sportsitze vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Knieairbag Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Audi Smartphone Interface
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Satz Adapterkabel Audi music interface
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Mittelarmlehne vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sport-Fahrwerk S-line
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























AUDI AG
WAUZZZ8V7JA104754

CarOnSale

CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)