CarOnSale

Volkswagen Tiguan Life 4Motion BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	151.711km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Life 4Motion BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, 4Motion Life, 2013 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZEW056968	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.711km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.399km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Parkbremse elektrisch
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Life-Plus-Paket
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sound-System DYNAUDIO
- Sport-Fahrwerk
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Wendematte Gepäckraum
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- 8-Kanal-Verstärker

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZEW056968

CarOnSale


OK




OFF
CANCEL
SPEED
ON
RESUME


AUTO




RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
Fahrweg kontrolliert




11.2013 0603 BJ000041
AC
SZZZ5NZEW056968
LKSWAGEN, VW
FGCX1
AD7BH03NDSTVR27MJM
UAN
LKSWAGEN-VW
.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
bilimousine
5/2007*195/2013J
R05;J;PI/CI; M, N1 I
sel
02 35J0 01968
1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+35 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.G
-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4460KG*FZ IST MIT WERKSEITIG
ONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F
EMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.E.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE
5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSION
LASSE: 20.11.2013*
02 02 0130/04200
04426 - 04528 1809 - -
1645 - 1701 01688 - -
- 00100 -
154 002260 002260
01190 01120 -
01190 01120 -
74 02375 72
02200 0750 005 -
215/60 R17 96H
215/60 R17 96H
-
braun 8
el*2001/116*0450*18
30.09.2013 K EF90195
-

Außerbetriebsetzung
Zulassungsbehörde im
Landkreis Osnabrück
ZBI


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Wassereintritt)