CarOnSale

Volkswagen Tiguan Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	106.350km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Elegance [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Elegance, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZMW040667	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.350km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.784km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2678 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Elegance
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Antennen-Diversity
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Türgriffe innen Chrom matt
- Original Fahrzeug Farbe: DELFINGRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Herbst Spezial
- Cargo-Paket
- Cargo-Paket Plus
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Sprachsteuerungs-System
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Safesicherung
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entnehmbar (Taschenlampe)
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäcksicherungsnetz
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Achtung: Der Tank ist fast leer.
Möchten Sie nach einer Tankstelle in der Nähe suchen?
Abbrechen
Suchen




Ringstraße
9:23
Madrid
Nantes
Paris
London
Amsterdam
Saarbrücken





MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!













23.03.2021
M1
WVGZZZ5NZMW040657
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACDTSB0X0
FD2FD7GC00NGN4TVR249I1CSB0M1JS
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007/2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PVCI; M, N1 I
DIESEL
0002
36AP
1968
GRAU II
E1*2001/116*0450*54
26.11.2020
FX499290
F, NF.Z+0 U. 7.2/8.2-<25 B.ANHÄNGEBETRIEB*D.1.2200 BIS 8%
STEIG.*TECHN.ZUL. GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:4220KG*BIS 8% S
TEIG.*4420*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDY
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KMH GEM.3.AEND.VO.Z.S.A
USN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)