CarOnSale

Citroen C4 Max

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2024	96.383km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C4 Max [DE - LimS5 1.2 PureTech 130 EU6d, Max Stop&Start, 2023 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VR7BAHNSAPE088351	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.383km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 8 mm Kerben, Kratzer	⚠ 8 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem: Connect My Drive Plus
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Citroen Smart Pad Support
- Color-Paket Glossy Silver
- Connecting-Box
- Drive-Assist-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision und Parksensoren seitlich
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Metropolitan Grey
- Stop-Start-Anlage
- Style-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Audiosystem: Digitalradio DAB mit Touchscreen
- Sicherheits-Paket plus
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit Top Rear Vision
- Antischlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE

Sonderausstattung

- Kälte-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Polar-Weiß
- Lenkrad heizbar
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























PSA AUTOMOBILES SA
VR7BAHNSAPE088351





LONDON
AMSTERDAM
BERLIN
BRUSSEL







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Tier



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)