CarOnSale

Fiat Ducato 2.2 120 L1H1 RS: 3000 mm

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2024	143.822km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ducato 2.2 120 L1H1 RS: 3000 mm [DE - Ka4 28 Multijet EU6d, L1H1, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN ZFA25000002Y85150	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.822km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.184 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 215g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**70 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**70 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Zahnriemen laut Einlieferer gerissen, Motor teilzerlegt

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Fahrassistenz-System: Adaptive Lastkontrolle (LAC)
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Motor 2,2 Ltr. - 88 kW Turbodiesel Multijet
- Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Laderaumtrennwand herausnehmbar (ohne Fenster)
- Bremsassistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Antriebsart: Frontantrieb
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Hochdach
- Modellpflege
- Radstand 3000 mm
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung


- City-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Telekamera nach hinten
- Infotainment-System mit 5" Farbdisplay, DAB und Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- Einparkhilfe elektronisch
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























FIAT DUCATO
FIAT




23.02.2024 1727 AYE023174
N1 88
ZFA25000002Y85150 7
FIAT
250
FSNFA
AE
-
FIAT DUCATO
FCA Italy (I)
Fz.z.tGG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
0002 36AR Z184
WW. AHK LT. EGTG*
2 1 88/3500 148
49G3-5092 2050-2050
2254-2254 2020-2020
- 100 -
215 2805 2805
1630 1650 -
1630 1650 -
80 2625 69
2000 750 3 -
225/70R15 C 112/110R MS
225/70R15 C 112/110R MS
-
e3*2007/46*0044*45
16.12.2022 K MB323368
-


MB323368
180124 146527

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)