CarOnSale

# Citroen C3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2010 | 96.616km | 73 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Citroen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C3 | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF7SCKFT0AA531160 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>96.616km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>73 PS (54 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.360 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>68.637km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2010 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>145g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 125 µm |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Klima-Sicherheits-Paket
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Duftspender integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 54 kW
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player) mit Fernbedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Klimaanlage
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Antischlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: BELLE ILE

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES CITROEN
e2*2007/46*0003*
VF7SCKFT0AA531160
1529
2329
1 – 900
2 – 790
SCKFT0/1

CarOnSale

CarOnSale

MEMO
SRC


SET+
LIMIT
SET–
CRUISE






WARTUNGSNACHWEIS
CITROEN
AUTOHOF
49090 Osnabrück
Firmen-
stempel




17.06.2010
VF7SCKFTOAA531160
CITROEN
SCKFT*
SCKFTO/1
C3
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*692/2008A
EURO5;ArPI/CI; M, N1 I
Benzin
35A0
01360
195/55R16 87T
195/55R16 87T
blau
e2*2007/46*0003*01
09.07.2009
DT596211
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2329KG BEI 12PROZ.STEIG.OD.MAX
.2479KG BEI 8PROZ.STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17
.06.2010*

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)




- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)