CarOnSale

Volkswagen Multivan 4Motion Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2015	189.896km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Multivan 4Motion Highline [DE - Bs5 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Multivan Highline, 2009 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZFH116961	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.896km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 185.831km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 219g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Riss/Bruch, Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armaturentafel Komfort
- Ausführung: Highline
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich
- Chrom-Paket
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multifunktionstisch
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Zuziehhilfe Schiebetür links
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
- Seitenairbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar

Sonderausstattung

- 2. Batterie 80 Ah
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem RNS 510 DAB
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Digital Voice Enhancement (DVE)
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, zweiteilig
- Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
- Sound-System DYNAUDIO (digital)
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Wärmeschutzverglasung
- 2. Batterie
- Multimediabuchse AUX-IN
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Leuchtweitenregelung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Rückfahrkamera
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZFH116961
3080 kg
5300 kg
1- 1600 kg
2- 1515 kg
Typ 7HC

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
Fahrweg kontrollieren!
AUTO

RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
OPS - Optisches Parksystem
AUTO



DYNAUDIO


ON/OFF
MODE
TIMER
SET



Fahrzeugstatus
2/2
Ölwechsel
11000 km / -4 Tage
Inspektion
26000 km / -4 Tage
6.5 °C
km
189896
trip
1.1



AUTO
20°








Continental
Bremsflüssigkeit gewechselt mit:
ATE DOT3 G
ATE DOT4 SL
ATE DOT4 SL6
ATE DOT4 TYP 200
ATE SUPER DOT5.1


Dokumentation der Karosserieprüfung


Dokumentation der Karosserieprüfung


VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)




- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch, Riss/Bruch)