CarOnSale

Fiat E-Ducato 47 kWh L2H2 RS: 3450 mm

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	1.793km	122 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E-Ducato 47 kWh L2H2 RS: 3450 mm [DE - HKa3, L2H2 (Batterie 47 kWh), 2020 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN ZFA25000002T90185	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 1.793km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT

47,0 kWh

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**80 µm**	Seitenteil hinten rechts	**80 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Mopar Connect
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Farbdisplay über Armaturentafel (Ladeanzeige, E - Ducato)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- LED-Beleuchtung Laderaum
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sonnenblende rechts mit Weitwinkelspiegel
- Verzurrösen Laderaumboden (2)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptive Lastkontrolle (LAC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- HV-Batterie 47 kWh
- Kopfstützen verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker für Hochvoltbatterie (Mode 3)
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (GRIGIO FERRO (VR-691/A))
- Scheinwerfer Umrandung schwarz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektromotor 90 kW (cont. 58 kW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Hinterachse verstärkt (Federung)
- Kühlfach im Armaturenbrett
- Laderaumtrennwand herausnehmbar (ohne Fenster)
- Radstand 3450 mm
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Verglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 3. Schlüssel mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Infotainment-System: Touchscreen, DAB, Apple CarPlay und Android Auto
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder
- Telekamera nach hinten
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
- Armaturenbrett Techno
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 260 / 270 Grad)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
- Metallic-Lackierung
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























31.03.2022
1727
AYQ00030 6
N2
BB
ZFA25000002T90185
5
FIAT
Z00
EPEFB
H3
FIAT DUCATO
FCA ITALY (I)
Fz.z.Gu.bef. > 3,5 - 12 t
Van
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004
30AX
2
1
5413
2567
2100
2100
4250
2400
2400
4250
2050
2440
82
3
225/75R16 C 116/114R C C1
225/75R16 C 116/114R C C2
e3*2007/46*0048*31
26.05.2021
K
GF866121
Selbstfahrermietfahrzeug


GF866 121

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)