CarOnSale

Ford Kuga Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



06/2015	203.361km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Titanium [DE - SUV5 2.0 TDCi EU6, Titanium 4x2 Start/Stopp, 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMAFK22309	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 203.361km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 188.393km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Batterie verstärkt
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Fußraumleuchte vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- 9 Lautsprecher
- Easy-Driver-Paket
- Steckdose 230V
- Frontscheibe heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem hinten
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Family-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Winter-Paket
- Design-Paket
- Kindersicherung elektrisch
- Dachreling (Aluminium)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Active City Stop

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























FORD
Kuga
2.0L TDCi 190PS
Euro 6
2WD
2250 kg
4150 kg
1200 kg
1150 kg
DM2


CarOnSale











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung


VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


DEKRA
nächste HU
07/2024
Landratsamt Schwäbisch Hall
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
74523 Schwäbisch Hall



30.06.2015 8566 BJJ00001 0
M1 AF
WF0AXXWPMAFK22309 3
FORD
DM2
T7MA1A
5NNAPE
Kuga
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 01997
F.1/F.2:2350 U. 7.2/8.2:1235 B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK
LT.EGTG*

02 01 0110/03500 1
04524-04640 1838-1856
1680-1713 01614
00100
0122 002250 002250
01200 01150
01200 01150
71 02625 69
01900 0750 005
215/65 R16 98 V
215/65 R16 98 V
grau 7
e13*2001/116*0109*37
29.08.2014 K GH635076



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)