CarOnSale

Skoda Fabia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2010	111.723km	105 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBEN65J3B3042126	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.723km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.414km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2010	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	690 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: SEDAMODRA SATINE/SATINE BLAU
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Modelljahr 2011
- Projektor-Scheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino
- Türen mit Warnleuchte
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

Sonderausstattung


- Einparkhilfe hinten
- Nebelscheinwerfer integriert
- Fensterheber elektrisch hinten
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBEN65J3B3042126


CarOnSale


CarOnSale



Service-Nachweis
Datum: 19.05.2025
km-Stand: 102419
SKODA
2 Jahre
Mobilitätsgarantie
TMB:
2/4.157.034


Service-Nachweis
Datum: 4.1.2024
km-Stand: 101 801
2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE
TMB:
2/3.720.700


SkodaFabia
BETRIEBSANLEITUNG


ŠKODA
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




06.07.2010
TMBJY000142
TMBEN6SJ383042126
TKODA
ABC8ZBX01
TMBEFD7FD7AM01715N
TABIA
TKODA (CZ)
185/60 R15 84H
185/60 R15 84H
e11*2001/116*0291*27
13.05.2010
TDV116838


DEKRA
DEKRA
Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge


DV116838

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen



- Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)