CarOnSale

BMW 330 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



01/2016	199.116km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330 d Advantage [DE - LimS5 330 d EU6, Advantage, 2015 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA3Y91010D397961	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 170.373km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	85 µm ⚠
Dach	290 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckscheibe mit Antenne
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Advantage
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Breeze
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Adaptives Kurvenlicht
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Audio-Navigationssystem Business
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Xenon-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA3Y9101003979

CarOnSale



CarOnSale










Dornierstraße, Dornierstraße, 93049 Regensburg, Germany
• Motoröl.
• Mikrofilter (ggf. weitere zusätzliche Arbeiten in Betracht ziehen).
18.01.2016
Werkstattbesuch
0 km
Autohaus Entenmann GmbH & Co KG,


• Kraftstofffilter.
• Luftfilterelement.
• Fahrzeugprüfung.
• Mikrofilter (ggf. weitere zusätzliche Arbeiten in Betracht ziehen).
• Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage (83120404495).
• !!! unbekannte BMW-ID 99999000018 CASTROL EDGE PROF. 0W-30 !!! (99999000018).
• Ölfilterelement (11428507683).


76164 km (+2834 km)
Dornierstraße, Dornierstraße, 93049 Regensburg, Germany
• Gesetzlich vorgeschriebene Fahrzeugprüfung.
12.11.2018
Werkstattbesuch
73330 km (+28563 km)


• Mikrofilter-/Aktivkohlebehälter (64119237555).
• Luftfilterelement (13718518111).
• Kraftstofffilterpatrone (13328572522).
• Reparatursatz, asbestfreie Bremsbeläge (34216850570).
• Bremsbelagssensor, hinten (34356792292).
• Bremsflüssigkeit DOT 4 (FT998894001).
04.07.2019
Werkstattbesuch


IM FALL DES FALLES
IMMER FÜR SIE DA.
BMW UNFALL- UND PANNENSTUDIE


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)