CarOnSale

MINI ONE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2017	64.409km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ONE	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXN710302D38004	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.409km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.462km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	245 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer sind 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Elektron. Sperrdifferential
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY (METALLIC)

Sonderausstattung

- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Leseleuchten vorn
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Fußmatten Velours
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Blinkleuchten Weiß
- Park-Distance-Control (PDC)
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Laderaumboden variabel
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzheizung vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Bordcomputer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WMWXN710302D38004

CarOnSale

CarOnSale
ONE

AUTO











15:14 BAYERN 1
OK 20.05.2026 MINI
61462 km 00618
OK 10.10.2025 MINI
57882 km 00618
OK 10.02.2025 MINI
54490 km 00618
OK 21.05.2024 MINI
50786 km 00618
MODE

15:14 BAYERN 1
50786 km 00618
OK 16.10.2023 MINI
47808 km 00618
OK 05.05.2022 MINI
40820 km 00618
OK 15.10.2021 MINI
38959 km 00618
OK 27.05.2020 MINI
MODE

15:14 BAYERN 1
OK 05.05.2022 MINI
40820 km 00618
OK 15.10.2021 MINI
38959 km 00618
OK 27.05.2020 MINI
33666 km 00618
OK 01.10.2019 MINI
27494 km 00618
MODE




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Chrom löst sich



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Chrom löst sich



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)