CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



10/2014	168.407km	LEISTUNG 156 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 200 [DE - Lim4 CLA 200 EU6, Urban, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1173431N114950	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.407km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.498km	LETZTER SERVICE AM 11/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel Stoff
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Klima-Komfort-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Licht- und Sicht-Paket
- Night-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale






Hamburg
Szczecin
Berlin
Lipsk
50
50 km


Uważaj na całe otoczenie!














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)