BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 140 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 140 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA31FZ010FV03630



Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/05/2025	**Laufleistung** 68414 km
Farbe ALPINWEISS III	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 160	**Hubraum** 1995
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 140 KW	


Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
	 		
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
	 		
003	Warnleuchte Reifendruck	Defekt	Prüfen




004	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren

005	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Akzeptabel




006	Einstiegszierleiste / Vorne Rechts Beleuchtet : Nein	Delle	Akzeptabel




007	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
008	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
009	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Ersatzrad
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [x] Laderaumabdeckung
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm


Kommentar

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung




Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sicherheitskit / - / Fehlt


Sicherheitskit / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Reifendruck / Defekt



Warnleuchte Reifendruck / Defekt


Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Einstiegszierleiste / Vorne Rechts / Delle



Einstiegszierleiste / Vorne Rechts / Delle