CarOnSale

Fiat 500

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2009	243.987km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA31200000303470	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.987km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.131km	LETZTER SERVICE AM 05/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	360 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm ⚠
Kotflügel vorne links	270 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	150 µm ⚠	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	140 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten verchromt
- Auspuffblende verchromt
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Audiobedienung am Lenkrad
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO BIANCO/ BOSSA NOVA/CALCO/IDEALIST

Sonderausstattung

- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sonderlackierung Pastellfarben
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
E3 2001/116-0261
ZFA31200000030470
1305 kg
2105 kg
1 - 770 kg
2 - 640 kg
MOTORE-ENGINE 169A4000
VERSION 312AXA1A 00C
N° PER RICAMBI
N° FOR SPARES 0250297
MADE IN POLAND
C175
312 MOD
E3
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A.
13HR 00
13HR 00
14R 0
16R 0
48R 0
64R 0


CarOnSale









WARTUNGSNACHWEIS
Autohaus Goldes
Autohaus Goldes


FIAT




DEKRA
nächste HU
Okt 2020
Okt 2022
Okt 24
Mai 2026
Fahrzeug außer Betrieb gesetzt
20.10.2026
DQRT8097
Landkreis Fulda
Der Landrat
- 66631 -
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Ohne Funktion)