
CarOnSale

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Premium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 69*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2010	214.814km	197 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Santa Fe 2.2 CRDi Premium [DE - SUV5 2.2 CRDi DPF EU5, Premium 4WD, (Facelift) 2010 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHSH81XDAU648221	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 214.814km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 195.414km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Dachantenne
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Heckscheibenwischer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 145 kW CRDi KAT
- Plus-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschanlage
- Seitenaufprallschutz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start-Stop-Knopf
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel lackiert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schmutzfänger hinten
- Seitenschutzleisten
- Stoßfänger lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachspoiler
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Leder)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Audio-Navigationssystem Pioneer High-End F910BT Car Entertainment
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Rückfahrwarner, 4 Sensoren
- Wegfahrsperre
- Xenon-Scheinwerfer
- Getriebe Automatik - mit H-Matic (6-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Heckscheibe heizbar
- Kühlergrill verchromt
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: CARBON GREY
- Radstand 2700 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schmutzfänger vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















HYUNDAI MOTOR COMPANY
KMHSH81XDAU648221
2570 kg
4570 kg
1350 kg
1450 kg

CarOnSale





















RADIO
MEDIA
MODE

AUTO
OFF
A/C
MODE
DUAL
TEMP
TEMP


HYUNDAI
Dechent GmbH
69115 Heidelberg


HYUNDAI
Dechent GmbH
69115 Heidelberg

HYUNDAI







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)