CarOnSale

Mercedes-Benz C 220 T d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	172.252km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 220 T d [DE - Kb5 C 220 d EU6d, T Avantgarde (EURO 6d), (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2052141G035730	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.252km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 37.480km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Ohne Felgen (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✕ -	✕ -

Reifenschäden: Nur zwei Reifen vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- SCR-System (AdBlue-Technologie)


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Kartentasche an Vordersitze
- Komfort-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket Advanced
- Park-Paket
- Park-Paket Advanced
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG

CarOnSale



CarOnSale









Hinten




0548916
FT816019







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)