
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8F3HN001455
Kilometerstand: 141.114 km
Erstzulassung: 13.07.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe























































AUDI AG
WAUZZZ8F3HN001455
2265 kg
3995 kg
1 1150 kg
2 1180 kg
Typ 8R
CNHA5360
062016


Gewechselt bei / Changed at
km 134661
Datum 10.03
Ölfilter gewechselt / Oil filter chang.
Bremsflüssigkeit / Brake Fluid chang.
Kühlflüssigkeit bis / Coolant up to °C
Nächster Wechsel am /
Next change on:
Nächster Ölwechsel bei / km
Next oil change at:
Meurer GmbH
Firma/Stempel
Company/Stamp



TECHNAUX


TECHNAUX







Nicht verb.
550 km
5.5
0.8
140421 km 155.8
P +17.0°C
1/min x1000
km/h
SET


Car
Bordbuch
Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
in 19500 km / 404 Tagen
Nächste Inspektion:
in 23500 km / 514 Tagen
15:28


Grafik
Einstellungen









Hankook

















4-Seasons
KINERGY 4S²




KINERGY 4S²





WAUZZZ8F3HN001455
AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZ8F3HN001455
2245 kg
3995 kg
1 - 1150 kg
2 - 1180 kg
Typ 8S -
CNHA5360
01
0.50 062016


WDR4
180km
4.9
0.8
141114 km 849.1
P +12.5°C
km/h


Grafik
Einstellungen



Car
Bordbuch
Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
in 19300 km / 399 Tagen
Nächste Inspektion:
in 22800 km / 497 Tagen
TMC
10:41



Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8F3HN001455
Kilometerstand: 141.114 km
Erstzulassung: 13.07.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Fondseite links - Instands. und lackieren



Steinschläge im Frontbereich auslegen.



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Fondseite rechts - SmartRepair



Inspektion - Tire-Fit



Felge HL Kratzer, Gebrauchsspur

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: WES-JS 625

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell			
Audi	A5 Cabriolet 2.0 TDI	2.0 TDI DPF clean diesel EU6, (Face..			
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**	
WAUZZZ8F3HN001455	Cabriolet	2	Frontantrieb	0588/AYN	
Erstzulassung	**Halter lt. Zulbesch. II**	**Halter lt. Kunde**	**Leistung (kW)**	**Anzahl Zylinder**	**Hubraum (ccm)**	**HU**
13.07.2016	k. A.	2	140 kW	4	1968	01/27
Gesamtfahrl. lt. Halter	**Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler**	**max. km-Stand bei Übergabe**	**Raucherfahrzeug**	**letzter KD am**	**Letzter KD (km)**
140.000 km	141.114 km	141.421 km	nein	03/26	134.461 k..
Farbe	**Lackierung**	**Reimport**	**nächster KD am**	**nächster KD (km)**	
Mythosschwarz Metallic	metallic	nein	20.11.2027	19.500 km	
Scheckheft	**Scheckheft Bemerkung**				
Vollständig (Freie Werkstatt)					
Polster	**Polsterfarbe**	**Getriebe**			
Stoff Arkade Delta	schwarz-schwarz	Getriebe Automatik - Multitronic			
Ehemalige Nutzung	**Eigentum des Kunden**				
keine Sondernutzung	ja				

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6	124 (NEFZ)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..
Außenspiegel Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige	Einstiegshilfe Easy-Entry
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Getränkehalter in Mittelkonsole	Getriebe Automatik - Multitronic	Glanz-Paket
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 2-türig
Kombiinstrument mit Funkuhr	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Make-up-Spiegel beleuchtet
Modellpflege	Monochrom-Display (6,5 Zoll)	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
Nebelscheinwerfer integriert	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Scheibenwaschdüsen heizbar	Seitenairbag vorn	Servolenkung
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arkade	Sitze vorn höhenverstellbar	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht	Verdeckbetätigung vollautomatisch	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Akustik-Verdeck	Ausstattungs-Paket: Sport Edition Plus	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rüc..
Infotainment-Paket	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
Licht-Paket	LM-Felgen 9x19 (7-Doppelspeichen)	Metallic-Lackierung
Mittelarmlehne vorn	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	Sitzheizung vorn
Sound-System DSP / Audi Sound-System		

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 20.10.2026
- Gültig bis 141421 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lacki..
Felge HL Kratzer, Gebrauchsspur
Fondseite links - Instands. und lackieren (1)
Fondseite rechts - SmartRepair
Lackzustand - Lackiervorbereitung
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weißt dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.
zu (1): mehrfach eingedellt;

Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand:
Standbewertung durchgeführt

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Fahrzeug Aufbereitung
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - Tire-Fit
Steinschläge im Frontbereich auslegen.
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 245/40 R18 97V	VL 5,00 mm (Hankook)	VR 5,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 245/40 R18 97V	HL 7,00 mm (Hankook)	HR 7,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	140.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.


Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZ8F3HN001455
Kilometerstand: 141.114 km
Erstzulassung: 13.07.2016
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Fondseite links - Instands. und lackieren



Steinschläge im Frontbereich auslegen.



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Fondseite rechts - SmartRepair



Inspektion - Tire-Fit



Felge HL Kratzer, Gebrauchsspur