CarOnSale

Seat Alhambra Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	266.944km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Style [DE - Van5 2.0 TDI EU6, Style Start&Stop, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZJV527332	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 266.944km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	30 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	60 µm
Dach	30 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kofferraumbeleuchtung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sprachsteuerungs-System
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- AUX-IN-Anschluss
- Lenkrad mit Multifunktion
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lifestyle-Paket
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- USB-Anschluss
- SEAT Media-System Plus
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Original Fahrzeug Farbe: OAK BRAUN

Sonderausstattung

- Ausführung: Ecomotive
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Navigations-Paket
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sitzheizung vorn
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Startanlage Keyless Access
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Mobile Online Dienste Full Link
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Paket
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























SEAT, S.A.
e1*2007/46*0402
VSSZZZ7NZJV527332
2520 kg
4775 kg
1 - 1260 kg
2 - 1310 kg
Typ 7N


CAR ON SALE













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)