CarOnSale

Mercedes-Benz A 160 Score

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



09/2016	94.929km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 160 Score [DE - LimS5 A 160 EU6, Urban Score, 2016 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1760411J537696	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.929km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 34.974km	LETZTER SERVICE AM 11/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW KAT
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel Stoff
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Parameterlenkung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang (Übersetzung lang)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
WDD1760411J537696
1935 kg
2935 kg
985 kg
950 kg
Made in Germany


CarOnSale


CarOnSale















Letzter Ölwechsel mit dem
Qualitätsschmierstoff.
Nächster Ölwechsel
W + R Koch


Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Bollmeyer GmbH & Co. KG
Herforder Straße 125
Bünde
Datum 29.10.2018
Laufleistung 28273 km
Service Service B
Mercedes-Benz
Bollmeyer GmbH & Co. KG
Herforder Straße 125
Bünde
Datum 05.10.2017
Laufleistung 15646 km
Service Service A


Fahrzeugdaten
Fahrzeug A 160
Erstzulassung 28.09.2016
FIN WDD 176041 1J 537696
Nächster Service 11.2020 59674 km
Nächste HU 11.2021
Aktueller Servicebericht
Mercedes-Benz
Senger Ostwestfalen GmbH & Co. KG
Herforder Straße 125
Bünde
Datum 29.11.2019
Rep.-Auftr.-Nr. 15516
Laufleistung 34974 km
Durchgeführter Service
Service Service A
Werkskattode 505
Restlaufzeit -31 Tage
Restlaufstrecke 18299 km
Zusatzarbeiten
Motor, Öl- und Filterwechsel
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Daimler AG
Eingehalten
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Daimler AG
Durchgeführt
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Viskosität 5w40
Ölqualität MB229.3




28.09.2016 1313 ESA000160
M1 AC
WDD1760411J537696 2
MERCEDES-BENZ
245.G
1241Q2
A2A71502
A 160
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W.PI/CI; M; N1 I
Benzin
0001 36W0 1595
Weiß
e1*2001/116*0470*16
19.02.2016
P.4: 4500-5000*7.2/8.2-+40 B.ANH.BETR.*D.1:1200 BIS 8%
STEIG.*FZ.IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SP
EZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.
5.AENO.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EM
ISSIONSKLASSE: 28.09.2016*


Dez 27
Kreis Stormarn
Der Landrat
Außer Betrieb
gesetzt am:
28.10.2026
i.A. Boh
D530NF21
Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Schmultz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)