CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Toyota Proace City L1 Shuttle

EZ 12/2024 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 20.376km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 35*
Fahrzeug aufgenommen am: 03.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Proace City L1 Shuttle [AT - Van5 1.2 EU6d, L1 Shuttle, (Facelift) 2024 - 2025]		
Kategorie Van	**FIN** YAREGHNP2RJ811514	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 20.376km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 110 PS (81 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 20.372km	**Letzter Service am** 07/2026
Emissionsklasse Euro 6e	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 12/2024	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 143g/km (WLTP)	**Kraftstoffverbrauch** 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	80
Dach	90		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






































TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0685
YAREGHNP2RJ811514
2050 KG
3200 KG
1 – 1110 KG
2 – 1110 KG


CarOnSale










t:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis
estimmung	01
	YAREGHNP2RJ811514
assung am:	04.12.2024 A6 Genehmigungsdatum 08.03
sgrundlage	EG-Betriebserlaubnis
snummer	e2*2007/46*0685*19
e	281125
eugart	M1/Personenkraftwagen
	TOYOTA
hnung	Proace City Verso
Version	E/G/HNP2-51E5CA(1A)
ulassungen	0


nstimmungsbescheinigung
dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes













PROACE CITY

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)