CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 29*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	183.001km	313 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU5, quattro, 2011 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G7DN142831	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 183.001km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 155.667km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug hat einen Sound Generator

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Display funktioniert nicht, klappt auch nach einer kurzen zeit von selber wieder ein.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Business-Paket
- Exterieur-Paket S line
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Komfortsitze vorn inkl. Memory
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Rückfahrkamera
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Dachkantenspoiler S-line
- Winterbereifung zusätzlich
- adaptive light
- Audi music interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Leder-Paket
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Nussbaumwurzel, braun erweitert
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Reserverad als Notrad
- Sound-System BOSE
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzheizung vorn
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Türarmlehnen beledert
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G7DN142831
2485kg
4665kg
1 - 1255kg
2 - 1360kg
Typ 4G
CGQB80109 03
0.50 042013



CarOnSale







PULL



ARAL











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Display funktioniert nicht, klappt auch nach einer kurzen zeit von selber wieder ein.



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)